

## 便器へ不凍液を入れる手順



レバーを操作してタンクの水を流します。  
灯油を汲むのに使うポンプで水を吸い取る。  
不凍液を入れる。  
レバーを操作してタンクの不凍液を流します。  
便器に不凍液が流れ込んだのを確認します。



不凍液を入れます。  
この穴の上まで入れます。  
(少ないと匂いがあがります。)